# 修理料金表

アイフォン修理京都.com
データそのまま即日修理、IPHONE修理専門店

2022.05.05改訂　()の価格は税込料金です。

| 故障該当箇所 | 5・5C<br>5S・SE | i6 | i6P<br>i6S | i6SP | i7 | i7Plus | i8<br>SE2 | i8Plus | X | XS | XR | Xsmax | 11 | 11Pro | 11Pro<br>max | 12<br>12Pro<br>mini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整/軽作業 | 調整費＝3,000円～/技術料金＝5,000円～ | | | | | | | | | | | | | | | |
| フロントパネル | 6600<br>(7,260) | 6800<br>(7,480) | 7200<br>(7,920) | 7800<br>(8,580<br>) | 8600<br>(9,460<br>) | 8900<br>(9,790) | 9,200<br>(10,120) | 9800<br>(10,780) | 14600<br>(有機EL)<br>(16,060) | 15300<br>(有機EL)<br>(16,830) | 14300<br>(液晶)<br>(15,730) | 18900<br>(有機EL)<br>(20,790) | 14900<br>(液晶)<br>(16,390) | 17400<br>(有機EL)<br>(19,140) | 26500<br>(有機EL)<br>(29,150) | 31700<br>(液晶)<br>(34,870) |
| バッテリー | 6000<br>(6,600) | 6000<br>(6,600) | 6300<br>(6,930) | 6780<br>(7,458<br>) | 6900<br>(7,590<br>) | 7000<br>(7,700) | 7,300<br>(8,030) | 7600<br>(8,360) | 8300<br>(9,130) | 9,000<br>(NOペア<br>*)<br>(9,900) | 8,900<br>(NOペア*)<br>(9,790) | 9,000<br>(NOペア*)<br>(9,900) | 9,800<br>(NOペア*)<br>(10,780) | 10,800<br>(NOペア<br>*)<br>(11,880) | 11,800<br>(NOペア<br>*)<br>(12,980) | |
| Dockコネクター/<br>ｲﾔﾌｫﾝｼﾞｬｯｸ/<br>マイク/充電口/<br>ﾗｳﾝﾄﾞｽﾋﾟｰｶｰ他 | 6000<br>(6,600) | 6500<br>(7,150) | 6800<br>(7,480) | 7000<br>(7,700<br>) | 7800<br>(8,580<br>) | 8000<br>(8,800) | 8900<br>(9,790) | 8900<br>(9,790) | 9800<br>(10,780) | 9800<br>(10,780) | 9800<br>(10,780) | 9800<br>(10,780) | 10800<br>(11,880) | 15800<br>(17,380) | 15800<br>(17,380) | * 12promax（液晶＝￥46,200） |
| ホームボタン<br>(NOペアー) | 6000<br>(6,600) | 6500<br>(7,150) | 6800<br>(7,480) | 7000<br>(7,700<br>) | 7000<br>(7,700<br>) | 7000<br>(7,700) | 7000<br>(7,700) | 7000<br>(7,700) | — | — | — | — | — | — | — | * 有機ELパネル）はお取寄せ出来ます。 |
| 前面カメラ | 6000<br>(6,600) | 6500<br>(7,150) | 6800<br>(7,480) | 7000<br>(7,700<br>) | 7800<br>(8,580<br>) | 8000<br>(8,800) | 8000<br>(8,800) | 8800<br>(9,680) | 9800<br>(10,780) | 9800<br>(10,780) | 9800<br>(10,780) | 9800<br>(10,780) | 13800<br>(14,080) | 13800<br>(15,180) | 13800<br>(15,180) | |
| 集音ﾏｲｸ/<br>近接センサー/<br>イヤースピーカ | 6000<br>(6,600) | 6500<br>(7,150) | 6800<br>(7,480) | 7000<br>(7,700<br>) | 7800<br>(8,580<br>) | 8000<br>(8,800) | 8000<br>(8,800) | 8800<br>(9,680) | 9800<br>(10,780) | 9800<br>(10,780) | 9800<br>(10,780) | 9800<br>(10,780) | 12800<br>(14,080) | 12800<br>(14,080) | 12800<br>(14,080) | * バッテリーお取寄せ出来ます。 |
| 背面カメラ | 6000<br>(6,600) | 6500<br>(7,150) | 6800<br>(7,480) | 8000<br>(8,800<br>) | 9800<br>(10,78<br>0) | 1280<br>0<br>(14,080 | 12800<br>(14,080) | 12800<br>(14,080) | 12800<br>(14,080) | 13800<br>(15,180) | 11800<br>(12,980) | 13800<br>(15,180) | 15800<br>(17,380) | 15800<br>(17,380) | 15800<br>(17,380) | |

| | | |
|---|---|---|
| 基板修理 | 18,000円(19,800円税込)、内諸費用3，300円税込 | 26,000円(28，600円税込)、内諸費用5，500円税込 |
| | 基板修理は、内諸費用を受付時にお支払い願います。/残金は成功報酬となります。/保証は1ヶ月(水没・浸水は不可となります。) | |
| 浸水・水没<br>(クリーニング) | 基本作業料金(クリーニング・検査料金)5,500(税込)～<br>故障個所によりお見積り | 基本作業料金(クリーニング・検査料金)7,700(税込)～<br>故障個所によりお見積り |
| 画面強化ガラス/<br>防塵・防水シール | 強化ガラス(6～8PLUS:2,540円/X～12PRO:2,650円)/防水防塵シール張替:3,300円、修理同時申込はサービス価格1,100円となります。(税込)<br>iphone6S以降の機種には画面裏淵に防塵・防水ｼｰﾙが貼られていますが、修理の際は劣化いたします。意識して使用されている場合は貼替をお勧めします。 | |
| 特記事項 | iphone4・4Sは、バッテリー交換のみ承ります(5,000円税込)＊表示の(NOペア)＝システムとペアリングされない部品、「重要なメッセージ」が表示されます。<br>指紋認証(タッチID)やFaceIDは部品交換によりﾍﾟｱﾘﾝｸﾞNGとなります。その他の機能は回復します。修理は可能ですが、別途料金掛かります。 | |