

[!\[\]\(221a48463f9a8d02fe9080ec754774b0_img.jpg\)
 アイフォン修理京都.com
 データそのまゝ即日修理、IPHONE修理専門店](http://www.iphone-repair-kyoto.com)

故障該当箇所	5・5C 5S・SE	i6	i6P	i6S	i6SP	i7	i7Plus	i8 SE2	i8Plus	X	XS	XR	Xsmax	11	11Pro	11Pro max
調整/軽作業	調整費＝3,000円～/技術料金＝5,000円～															
フロントパネル	6600 (7,260)	6800 (7,480)	7200 (7,920)	7200 (7,920)	7800 (8,580)	7800 (8,580)	8200 (9,020)	8,200 (9,020)	8800 (9,680)	16,800 (有機EL) (18,480)	18,000 (有機EL) (19,800)	15,800 (液晶) (17,380)	28,800 (有機EL) (31,680)	16,800 (液晶) (18,480)	29,800 (有機EL) (32,780)	34,800 (有機EL) (38,280)
バッテリー	6000 (6,600)	6000 (6,600)	6300 (6,930)	6480 (7,128)	6780 (7,458)	6900 (7,590)	7000 (7,700)	7,300 (8,030)	7600 (8,360)	8300 (9,130)	9,000 (NOペア) (9,900)	8,900 (NOペア) (9,790)	9,000 (NOペア) (9,900)	—	—	—
Dockコネクター/ イヤフォンジャック/ マイク/充電口/ ラウンドスピーカー他	6000 (6,600)	6500 (7,150)	6800 (7,480)	6800 (7,480)	7000 (7,700)	7800 (7,700)	8000 (8,800)	8900 (9,790)	8900 (9,790)	9800 (10,780)	9800 (10,780)	9800 (10,780)	9800 (10,780)	—	—	—
ホームボタン	6000 (6,600)	6500 (7,150)	6800 (7,480)	6800 (7,480)	7000 (7,700)	7000 (7,700)	7000 (7,700)	7000 (7,700)	7000 (7,700)	—	—	—	—	—	—	—
前面カメラ/ 集音マイク/ 近接センサー/ イヤースピーカ	6000 (6,600)	6500 (7,150)	6800 (7,480)	6800 (7,480)	7000 (7,700)	7800 (7,700)	8000 (8,800)	8000 (8,800)	8800 (9,680)	9800 (10,780)	12800 (14,080)	12800 (14,080)	12800 (14,080)	12800 (14,080)	—	—
背面カメラ	6000 (6,600)	6500 (7,150)	6800 (7,480)	6800 (7,480)	8000 (8,800)	8800 (9,680)	15800 (17,380)	12800 (14,080)	12800 (14,080)	12800 (14,080)	15800 (17,380)	12800 (14,080)	15800 (17,380)	15800 (17,380)	—	—
基板修理	18,000円(税込)									25,300円(税込)						
	基板修理は、諸費用3, 300円(税込)を前金でお支払い願います。/残金は成功報酬となります。/保証は1ヶ月(水没・浸水は不可となります。)															
浸水・水没 (クリーニング)	基本作業料金(検査料金)5,500～ 故障個所によりお見積り					基本作業料金(検査料金)7,700～ 故障個所によりお見積り										
画面強化ガラス/ 防塵・防水シール	強化ガラス(6～8PLUS:2,540円/X～12PRO:2,650円)/防水防塵シール:2,200円、修理同時申込はサービス価格1,100円となります。(部品・作業費込/税込) iphone6S以降の機種には画面裏面に防塵・防水シールが貼られています。修理の際は劣化いたします。意識して使用されている場合は貼替をお勧めしま															
特記事項	iphone4・4Siは、バッテリー交換のみ承ります(5,500円税込) ホームボタン(全機種)は交換すると通常の操作機能は回復しますが、指紋認証はNGとなりますのでご了承ください。 表示の(NOペア)＝ペアリングされていない部品と言う意味です。i7以降のコネクター交換は基板の取り外しが必要となり作業時間約1時間前後掛かりま															