

# 修理料金表

2020.08.15改訂(消費税は別途です)

故障該当箇所	5・5C・5S・SE	i6	i6P	i6S	i6SP	i7	i7P	i8(SE2)	i8P	X	XS	XR	Xsmax	11
調整費などの作業料金	¥3,000~/技術料金5,000円~													
フロントパネル/黒・白	6,600	6,800	7,200	7,200	7,800	7,800	8,200	8,000 (SE2)	8,600	17,800 (有機EL)	19,800 (有機EL)	18,800 (液晶)	32,800 (有機EL)	18,800 (液晶)
バッテリー	6,000	6,000	6,300	6,480	6,780	6,900	7,000	7,000	7,300	8,300	9,000 (NOペア)	8,900 (NOペア)	9,000 (NOペア)	—
Dockコネクター/ イヤフォンジャック/ マイク/充電シャック/wi- Fi/ラウンドスピーカー	6,000	6,500	6,800	6,800	7,000	7,800	8,000	8,900	8,900	9,800	9,800	9,800	9,800	—
ホームボタン	6,000	6,500	6,800	6,800	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	—	—	—	—	—
前面カメラ/集音マイク 近接センサー/ イヤースピーカ	6,000	6,500	6,800	6,800	7,000	7,800	8,000	8,000 (SE2)	8,800	9,800	12,800	12,800	—	—
背面カメラ	6,000	6,500	6,800	6,800	8,000	8,800	15,800	10,800	12,800	12,800	15,800	12,800	15,800	—
浸水・水没(クリーニング) 基板修理	基本作業料金(検査料金)5,000~ 故障個所によりお見積り 基板修理=18,000円(諸費用3,300円込/税別)						基本作業料金(検査料金)7,000~ 故障個所によりお見積り X・XS・XR・Xsmax・11シリーズの基板修理=23,000円(諸費用3,300円込/税別)							
画面保護強化ガラス/ 防塵・防水シール	強化ガラス9H/防水防塵シール:3,000円(作業費込み・税別)、修理同時申込はサービス価格1,000円(税別)となります。 iphone6S以降の機種には画面裏面に防塵・防水シールが貼られています。ご使用の環境にもよりますが経年劣化いたします。													
特記事項	iphone4・4Siは、バッテリー交換のみ承ります(5,000円税別) *11pro・11promaxは予約のみ(有機EL/部品取寄せ)となります。 ホームボタン(全機種)は交換すると通常の機能は回復しますが、指紋認証はNGとなりますのでご了承ください。 表示の(NOペア)=ペアリングされていない部品と言う意味です。i7以降のコネクター交換は基板の取り外しが必要となりお時間が掛かります。													