

修理料金表

2022.07.16改訂 ()の価格は税込料金です。

故障該当箇所	5・5C 5S・SE	i6	i6P i6S	i6SP	i7	i7Plus	i8 SE2	i8Plus	X	XS	XR	Xsmax	11	11Pro	11Pro max	12 12Pro
調整/軽作業	調整費=3,000円~/技術料金=5,000円~															
フロントパネル	6600 (7,260)	6800 (7,480)	7200 (7,920)	7800 (8,580)	8600 (9,460)	8900 (9,790)	9,200 (10,120)	9800 (10,780)	14600 (有機EL) (16,060)	15300 (有機EL) (16,830)	14300 (液晶) (15,730)	18900 (有機EL) (20,790)	14900 (液晶) (16,390)	17400 (有機EL) (19,140)	26500 (有機EL) (29,150)	画面液晶 28600 (31,460) バッテリー (NOペア*) (14,080)
バッテリー	6000 (6,600)	6000 (6,600)	6300 (6,930)	6780 (7,458)	6900 (7,590)	7000 (7,700)	7,300 (8,030)	7600 (8,360)	8300 (9,130)	9,000 (NOペア*) (9,900)	8,900 (NOペア*) (9,790)	9,000 (NOペア*) (9,900)	9,800 (NOペア*) (10,780)	10,800 (NOペア*) (11,880)	11,800 (NOペア*) (12,980)	12mini
Dockコネクター/ イヤホンジャック/ マイク/充電口/ ラウドスピーカー他	6000 (6,600)	6500 (7,150)	6800 (7,480)	7000 (7,700)	7800 (8,580)	8000 (8,800)	8900 (9,790)	8900 (9,790)	9800 (10,780)	9800 (10,780)	9800 (10,780)	9800 (10,780)	10800 (11,880)	15800 (17,380)	15800 (17,380)	画面液晶 27000 (29,700) バッテリー (NOペア*) (14,080)
ホームボタン (NOペア)	6000 (6,600)	6500 (7,150)	6800 (7,480)	7000 (7,700)	7000 (7,700)	7000 (7,700)	7000 (7,700)	7000 (7,700)	—	—	—	—	—	—	—	—
前面カメラ	6000 (6,600)	6500 (7,150)	6800 (7,480)	7000 (7,700)	7800 (8,580)	8000 (8,800)	8000 (8,800)	8800 (9,680)	9800 (10,780)	9800 (10,780)	9800 (10,780)	9800 (10,780)	13800 (14,080)	13800 (15,180)	13800 (15,180)	12Pro max
集音マイク/ 近接センサー/ イヤースピーカ	6000 (6,600)	6500 (7,150)	6800 (7,480)	7000 (7,700)	7800 (8,580)	8000 (8,800)	8000 (8,800)	8800 (9,680)	9800 (10,780)	9800 (10,780)	9800 (10,780)	9800 (10,780)	12800 (14,080)	12800 (14,080)	12800 (14,080)	画面液晶 36000 (39,600) バッテリー (NOペア*) (15,180)
背面カメラ	6000 (6,600)	6500 (7,150)	6800 (7,480)	8000 (8,800)	9800 (10,780)	1280 0 (14,080)	12800 (14,080)	12800 (14,080)	12800 (14,080)	13800 (15,180)	11800 (12,980)	13800 (15,180)	15800 (17,380)	15800 (17,380)	15800 (17,380)	—
基板修理	18,000円(19,800円税込)、内諸費用3,300円税込							26,000円(28,600円税込)、内諸費用アリ				別途料金				
	基板修理は、内諸費用を受付時にお支払い願います。/残金は成功報酬となります。/保証は1ヶ月(水没・浸水は不可となります。)															
浸水・水没 (クリーニング)	基本作業料金(クリーニング・検査料金)5,500(税込)~ 水没に伴うその他の故障は個所によりお見積り							基本作業料金(クリーニング・検査料金)7,700(税込)~ 水没に伴うその他の故障は個所によりお見積り							別途料金	
画面強化ガラス/ 防塵・防水シール	強化ガラス(6~8PLUS:2,540円/X~12PRO:2,650円)/防水防塵シール張替:3,300円、修理同時申込はサービス価格1,100円となります。(税込) iphone6S以降の機種には画面裏面に防塵・防水シールが貼られていますが、修理の際は劣化いたします。意識して使用されている場合は貼替をお勧めします。															
特記事項	iphone4・4Sは、バッテリー交換のみ承ります(5,000円税込)*表示の(NOペア)=システムとペアリングされない部品、「重要なメッセージ」が表示されます。 指紋認証(タッチID)やFaceIDは部品交換によりペアリングNGとなります。その他の機能は回復します。修理は可能ですが、別途料金掛かります。 *iphone8以降の背面ガラスの交換承ります。外部委託となりますので修理日数は2~3営業日掛かります *12シリーズは、液晶パネルをご用意しています。有機ELは取り寄せ出来ますのでお申し付けください。(料金は5,000円アップとなります。)															